


Návod na použitie

1. Pred použitím sa presvedčte, že napätie zodpovedá napätiu prístroja
2. Pomocou horného spínača zapneme sušiacu helm, súčasne s ním nastavujeme orientačnú dobu - potrebný čas.
3. Dolným spínačom nastavujeme požadovanú teplotu. Odporúčaná teplota je 50 - 55 stupňov C.



Čistenie a údržba

1. Pred čistením musí byť prístroj vypnutý zo siete.
2. čistenie plastového krytu sušiacej helmy vykonávajte navlhčenými utierkami alebo mekou kefkou.
3. Pri čistení vnútornej časti sušiacej helmy je nutné vybrať minimálne raz za polrok umelohmotnú mriežku, potom vysať vysávačom alebo vyfúkať fénom, zbaviť nečistôt a zvyškov vlasov.

Dôležité upozornenia

Pri používaní musíte dbať na nasledujúce bezpečnostné predpisy:

Neumývajte sušiacu helmú kvapalinou, pretože by sa mohla dostať do sušiča. Nepoužívajte sušiacu helmú pre vysušenie uterákov alebo iných vecí. Zabráňte poškodeniu motora sušiacej helmy. Nepoužívajte spreje, laky alebo iné produkty v blízkosti helmy. Nedotýkajte sa horúcich častí, používajte držiaky a úchytky. Prístroj pod napätím nesmie prísť do žiadneho kontaktu s vodou. Úraz ele. prúdom môže ohroziť váš život - nebezpečenstvo trvá aj keď je helma vypnutá. Nikdy nepoužívajte nad umývadlom alebo nádobou s vodou. Zabráňte akémukoľvek prístupu detí. Ak prístroj čistíte, nezabudnite ho odpojiť z napätia. Nepoužívajte prístroj, ak je zástrčka alebo kábel poškodený. Nenechávajte kábel vysieť cez okraj stolu. Prístroj neumiestnite do blízkosti plynových alebo elektrických spotrebičov ani na horúce miesto.

Prístroj má označenie CE, bol vyrobený v EU, odpovedá normám v EÚ a je schválený EZÚ-VTÚPV.

Technické údaje:

Napätie: 220 - 240 V 50kHz.

Výkon: 1065 W.

Časový spínač: 0 až 60min.

Termostat: 0 až 60 stupňov C.